

IC N. 12 BORGO FAITI VERBALE DI SOPRALLUOGO	
Cod. VDS COLL_01EP/2025-2026	Competenza: ENTE PROPRIETARIO
SEDE OGGETTO DEL PRESENTE VDS: SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI" B.go Isonzo – 04100 Latina (LT)	

PREMESSA


A seguito sopralluogo (e contestuale rilievo fotografico) effettuato presso i locali interni e le aree esterne del plesso ospitante la **Scuola dell'Infanzia "C. Collodi" di B.go Isonzo a Latina (LT)**, il **27/11/2025**, si è proceduto rilevando le fonti di rischio e le criticità presenti negli ambienti di lavoro.

Quanto evinto è stato sintetizzato in un elenco delle procedure atte a definire la natura ed i mezzi di riduzione dei rischi stessi, avvalendosi anche e soprattutto del prezioso e fattivo supporto del Datore di Lavoro e dei Preposti di sede e recependo quanto indicato dalle segnalazioni provenienti dalle sedi stesse.


Il presente documento costituisce PIANO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO e sarà inserito in un capitolo specifico del DVR, di cui è da considerarsi parte integrante.

Quanto segue, nelle sezioni inerenti strutture ed impianti, va inteso come mero contributo dell'Istituto Scolastico a quanto di esclusiva competenza dell'Ente Proprietario e non sostitutivo né esimente della relativa Valutazione del Rischio in capo allo stesso Ente Proprietario, così come previsto dalle modifiche all'**Art. 18 del D.lgs. 81/08 e smi contenute nella Legge 215/2021 (conversione del D.L. 146/2021)**.

Le firme in calce alla presente pagina sottoscrivono, datano e validano tutte le pagine costituenti il presente documento.


Redattore del VDS RSPP (Dott. in Arch. Alessandro MORETTO) 	DATA CERTA DEL PRESENTE DOCUMENTO E NUMERO DI PROTOCOLLO
Per presa visione ed accettazione dei contenuti Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) (Prof.ssa Maria PONTICIELLO)	Per presa visione dei contenuti RLS (Prof. Agostino MORI)

Segnalazioni e Rilevazioni da sopralluogo effettuato il 27/11/2025
(Competenza: ENTE PROPRIETARIO)

n.	Criticità/anomalie/inadeguatezze rilevate	Rischio principale valutato						
		MATRICE DI VALUTAZIONE						
		DANNO (D)	GRAVISSIMO	4	4	8	12	16
			GRAVE	3	3	6	9	12
			MODESTO	2	2	4	6	8
LIEVE	1		1	2	3	4		
		1	2	3	4			
		IMPROBABILE	POSSIBILE	PROBABILE	ALTAMENTE PROBABILE			
		PROBABILITA' (P)						
1	SOPRALUCE Relativamente ai sopraluce, è bene verificare: - Le condizioni generali di sicurezza: fermavetro, guarnizioni, eventuali cerniere; - se costituiti da materiale infrangibile e, in caso contrario, provvedere a dotarli di pellicola antifrantumazione; - se sostituibili con materiali più leggeri del vetro (metacrilato, policarbonato, ecc).	RISCHIO CADUTA GRAVI E FRANTUMAZIONE						
		P3	x	D3	=	R9		
2	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA In occasione di assenza di corrente elettrica, è stato notato che alcune lampade di emergenza non si accendono.	RISCHIO SCARA VISIBILITÀ INTERNA						
		P3	x	D3	=	R9		
3	DISPOSITIVI DI ESTINZIONE INCENDI (ESTINTORI) Nel salone è presente un ancoraggio per estintore ma privo dell'estintore stesso. È necessario verificare se sia stato dislocato oppure rimosso senza essere sostituito; se previsto, in base al progetto antincendio, andrà integrato.	RISCHIO INCENDIO						
		P3	x	D3	=	R9		

ALLEGATO FOTOGRAFICO

PUNTO N. 1 DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO



PUNTO N. 2 DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO



PUNTO N. 3 DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO



SOMMARIO

PREMESSA.....1

Segnalazioni e Rilevazioni da sopralluogo effettuato il 27/11/20252

(Competenza: ENTE PROPRIETARIO).....2

ALLEGATO FOTOGRAFICO3

SOMMARIO.....4