

IC N. 12 BORGO FAITI VERBALE DI SOPRALLUOGO	
Cod. VDS PXII_01EP/2025-2026	Competenza: ENTE PROPRIETARIO
SEDE OGGETTO DEL PRESENTE VDS: SCUOLA DELL'INFANZIA "PIO XII" B.go Faiti – 04100 Latina (LT)	

PREMESSA


A seguito sopralluogo (e contestuale rilievo fotografico) effettuato presso i locali interni e le aree esterne del plesso ospitante la **Scuola dell'Infanzia "PIO XII" di B.go Faiti a Latina (LT)**, il **15/12/2025**, si è proceduto rilevando le fonti di rischio e le criticità presenti negli ambienti di lavoro.

Quanto evinto è stato sintetizzato in un elenco delle procedure atte a definire la natura ed i mezzi di riduzione dei rischi stessi, avvalendosi anche e soprattutto del prezioso e fattivo supporto del Datore di Lavoro e dei Preposti di sede e recependo quanto indicato dalle segnalazioni provenienti dalle sedi stesse.


Il presente documento costituisce PIANO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO e sarà inserito in un capitolo specifico del DVR, di cui è da considerarsi parte integrante.

Quanto segue, nelle sezioni inerenti strutture ed impianti, va inteso come mero contributo dell'Istituto Scolastico a quanto di esclusiva competenza dell'Ente Proprietario e non sostitutivo né esimente della relativa Valutazione del Rischio in capo allo stesso Ente Proprietario, così come previsto dalle modifiche all'**Art. 18 del D.lgs. 81/08 e smi contenute nella Legge 215/2021 (conversione del D.L. 146/2021)**.

Le firme in calce alla presente pagina sottoscrivono, datano e validano tutte le pagine costituenti il presente documento.

Redattore del VDS RSPP (Dott. in Arch. Alessandro MORETTO) 	DATA CERTA DEL PRESENTE DOCUMENTO E NUMERO DI PROTOCOLLO
Per presa visione ed accettazione dei contenuti Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) (Prof.ssa Maria PONTICIELLO)	Per presa visione dei contenuti RLS (Prof. Agostino MORI)

**Segnalazioni e Rilevazioni da sopralluogo effettuato il 15/12/2025
(Competenza: ENTE PROPRIETARIO)**

n.	Criticità/anomalie/inadeguatezze rilevate	Rischio principale valutato						
		MATRICE DI VALUTAZIONE						
		DANNO (D)	GRAVISSIMO	4	4	8	12	16
			GRAVE	3	3	6	9	12
			MODESTO	2	2	4	6	8
LIEVE	1		1	2	3	4		
		1	2	3	4			
		IMPROBABILE	POSSIBILE	PROBABILE	ALTAMENTE PROBABILE			
		PROBABILITA' (P)						
1	PORTE DI EMERGENZA In sede di sopralluogo sono state rilevate alcune criticità a carico di porte di emergenza. Nello specifico: - SEZIONE C: la porta di emergenza presenta inadeguata resistenza all'apertura.	RISCHIO INTRAPPOLAMENTO						
		P3	x	D4	=	R12		
2	INFILTRAZIONI In sede di sopralluogo sono state rilevate alcune aree di infiltrazione pregresse ma ancora attive in occasione di rovesci temporaleschi severi. Nello specifico: - PALESTRA (aula di educazione motoria): aree umide oggetto di sfarinature in quota, ascrivibili ad ammaloramento delle guaine e all'intasamento di bocchettoni e discendenti a causa di mota ed aghi di pino.	RISCHIO MICROCLIMA E SALUBRITÀ						
		P3	x	D3	=	R9		
3	PAVIMENTAZIONE ESTERNA In sede di sopralluogo sono state rilevate alcune criticità a carico della pavimentazione esterna. Nello specifico: - PERIMETRO del plesso, in specie nell'area di ingresso, interessata da calpestio smottato e disconnesso, fortemente non complanare. Il percorso costituisce anche via di fuga esterna per raggiungere il piazzale punto di raccolta.	RISCHIO INCIAMPO E CADUTA A LIVELLO						
		P3	x	D3	=	R9		
4	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE In sede di sopralluogo è stata rilevata la presenza di criticità a carico dell'impianto di illuminazione ordinaria. Nello specifico: - PALESTRA: plafoniere non funzionanti.	RISCHIO DISCOMFORT VISIVO						
		P3	x	D2	=	R6		


		RISCHIO URTO E FERIMENTO			
		P3	x	D2	=
5	INSTALLAZIONI ESTERNE In sede di sopralluogo è stata rilevata la presenza di criticità a carico di elementi installati all'esterno. Nello specifico: - AREA GIOCO: al tempo del Covid vennero installati paletti atti a segregare parte del giardino. Tali paletti, non più utili, possono essere rimossi onde ridurre il rischio di urto accidentale e ferimento da parte della giovanissima utenza del plesso.				R6

ALLEGATO FOTOGRAFICO

PUNTO N. 1 DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO



PUNTO N. 2 DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO



PUNTO N. 3 DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO



PUNTO N. 4 DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO



PUNTO N. 5 DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO



SOMMARIO

PREMESSA.....1

Segnalazioni e Rilevazioni da sopralluogo effettuato il 15/12/20252

(Competenza: ENTE PROPRIETARIO).....2

ALLEGATO FOTOGRAFICO4

SOMMARIO.....6